



工事の進捗状況について

Vol.4 令和元年7月号

1 施工状況写真

配筋工事



ごみピットの配筋工事を行っています。

杭工事



杭にコンクリートを詰めています。

2 工事区域の全景写真

