

# 工事の進捗状況について

Vol.13 令和3年 1月号



## 1 施工状況写真

### 型枠建込工事



1階間仕切り壁の型枠建込工事を行っています。

### ALC取付工事



外壁ALCの取付工事を行っています。

## 2 工事区域の全景写真



令和3年1月27日現在