

# 工事の進捗状況について

Vol.18 令和3年 6月号



## 1 施工状況写真

### 屋外燃料タンク基礎工事



燃料タンク防油堤・油分離槽の工事を行っています。

### プラント設備工事



薬液注入ポンプ配管・電線管工事を行っています。

## 2 工事区域の全景写真



令和3年6月24日現在