

# 工事の進捗状況について

Vol.20 令和3年 8月号



## 1 施工状況写真

### ボイラー設備工事



燃料タンク配管組立工事を行っています。

### 屋外灯設備工事



外灯設置工事を行っています。

## 2 工事区域の全景写真



令和3年8月30日現在