

新最終処分場埋立地建設

工事の進捗状況について

Vol 令和元年 5月号

1 施工状況写真

土工事



バックホーと10tダンプ車による掘削、運搬作業を行っています。

法面对策工事



パワーブレンダー工法による地盤改良工事を行っています。

2 工事区域の全景写真



令和元年5月25日現在