

新最終処分場埋立地建設工事

工事の進捗状況について

Vol.6 令和元年 9月号



1 施工状況写真

土工事




バックホーと10tダンプ車による掘削、運搬作業を行っています。

地盤改良工事



スタビライザー使用による地盤改良工事を行っています。

2 工事区域の全景写真



令和元年9月20日現在