

新最終処分場埋立地建設工事

工事の進捗状況について

Vol.7 令和元年 10月号



1 施工状況写真

地盤改良工事



軟弱土に生石灰を混ぜて土を硬く改良をしています。

土木工事(掘削工事)



改良した土を掘削して置場まで運んでいます。現在、約半分程(9m)の深さまで進んでいます。

2 工事区域の全景写真



令和元年10月25日現在