

新最終処分場埋立地建設工事

工事の進捗状況について

Vol.8 令和元年 11月号



1 施工状況写真

法面对策工事



軟弱土にセメントを混ぜて土を硬くして壁を作っています。

土木工事(掘削工事)



改良した土を掘削して置場まで運んでいます。現在、約3/4 (14m)の深さまで進んでいます。

2 工事区域の全景写真



令和元年11月28日現在