



1 施工状況写真

地盤改良工事



軟弱土に生石灰を混ぜて土を硬く改良をしています。

土木工事(掘削工事)



改良した土を掘削して置場まで運んでいます。12月末で掘削がほぼ完了しています。

2 工事区域の全景写真

