

新最終処分場埋立地建設工事

工事の進捗状況について

Vol.11 令和2年 2月号



1 施工状況写真

杭工事



現場へ納入した3本の杭部材を1本にする
接合作業をしています。

杭工事



接合した杭を杭孔に埋設しています。

2 工事区域の全景写真



令和2年 2月 25日現在