

# 新最終処分場埋立地建設工事

## 工事の進捗状況について

Vol.23 令和3年 2月号



### 1 施工状況写真

土工事



南側外周部の埋戻しを行っています。

コンクリート工事



土圧壁の内部側型枠撤去後のコンクリート面状況です。

### 2 工事区域の全景写真



令和3年 2月25日現在