

新最終処分場埋立地建設工事

工事の進捗状況について

Vol.24 令和3年 3月号



1 施工状況写真

鉄筋工事



側壁頂上部配筋完了状況です。

コンクリート工事



スロープ躯体中間床コンクリート打設を行っています。

2 工事区域の全景写真



令和3年 3月31日現在