

新最終処分場埋立地建設工事

工事の進捗状況について

Vol.32 令和3年 11月号



1 施工状況写真

遮水工事



貯留ピット内の浸出水集水管工事を行っています。

土工事



外周東側の側溝敷設工事を完了しました。

2 工事区域の全景写真



令和3年 11月30日現在