

新最終処分場埋立地建設工事

工事の進捗状況について

Vol.33 令和3年 12月号



1 施工状況写真

集水管工事



貯留ピット内の浸出水集水管工事を行っています。

舗装工事



外周東側の舗装路盤工事を行っています。

2 工事区域の全景写真



令和3年 12月25日現在