




工事の進捗状況について

Vol.17 令和2年8月号

1 施工状況写真

計量棟工事




計量機の据付工事を行っています。

ごみクレーン組立工事



ごみクレーンの機械組み立てを行っています。

2 工事区域の全景写真



令和2年8月21日 現在