

工事の進捗状況について

Vol. 2 令和2年 2月号



1 施工状況写真

配筋工事



水槽部底盤の鉄筋組立工事を行っています。

コンクリート打設工事



水槽部底盤のコンクリート打設工事を行っています。

2 工事区域の全景写真



令和2年2月28日現在